

No.	DIRECCION	SUPERFICIE APROX. (m2)	INFRAESTRUCTURA	DAÑO	TIPO DE ACTIVIDAD	TIPO DE PRODUCTOS	NUMERO DE PRODUCTORES AFECTADOS	DOMICILIO PARA GEOREFERENCIA	AGENTE PERTURBADOR AL QUE ESTA EXPUESTO	LATITUD	LONGITUD	X	Y
1	CALLE XALI No. 7, PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO, DELEGACION XOCHIMILCO, CDMX.		CASA A BASE DE CONCRETO ARMADO	DAÑOS ESTRUCTURALES EN BODEGA PARA ALAMCEN DE PRODUCTOS Y FERTILIZANTES	VIVERO	BULBOS Y LILYS	1	TONACATEPETL, SAN LUIS TLAXIALTEMANCO	HIDROMETEOROLÓGICO; GEOLOGICO (SISMO)	19.263275	-99.032785	496554.8	2129959
2	AV. FLORICULTOR No. 2, PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO, DELEGACION XOCHIMILCO, CDMX	700	INVERNADERO DE ESTRUCTURA METALICA Y PLASTICO	DAÑO EN LA ESTRUCTURA DEL INVERNADERO Y LA BODEGA	FLORICULTOR	FLOR Y HIERBAS MEDICINALES	1	ATEPONAXCO	HIDROMETEOROLÓGICO; GEOLOGICO (SISMO)	19.269496	-99.034563	496368.1	2130647.3
3	CUARTA CERRADA DE CAMINO REAL TEZOZOMOC, DELEGACION XOCHIMILCO, CDMX.	500	BODEGA A BASE DE CONCRETO ARMADO	INCLINACION DEL LADO SUR DE LA CHINAMPA DAÑO EN BODEGA	FLORICULTOR	MEDICINALES Y ORNAMENTALES	2	CAMINO ROJO LA BRECHA	HIDROMETEOROLÓGICO; GEOLOGICO (SISMO)	19.266125	-99.032521	496582.6	2130274.3
4	FLORICULTOR No 2 PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO, DELEGACION XOCHIMILCO, CDMX.	900	INVERNADERO DE ESTRUCTURA METALICA Y PLASTICO	DAÑO EN LA ESTRUCTURA DEL INVERNADERO Y PLASTICOS	FLORICULTOR	MEDICINALES Y ORNAMENTALES	1	RABO MORADA	HIDROMETEOROLÓGICO; GEOLOGICO (SISMO)	19.269468	-99.035699	496248.8	2130644.3
5	FLORICULTOR No 2 PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO, DELEGACION XOCHIMILCO, CDMX.	800		PERDIDA TOTAL DEL INVERNADERO	FLORICULTOR	ORNAMENTALES	1	COLALTENCO	HIDROMETEOROLÓGICO; GEOLOGICO (SISMO)	19.268585	-99.036646	496149.2	2130546.6
6	CAMINO REAL No 40 PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO, DELEGACION XOCHIMILCO, CDMX.	800	INVERNADERO A CIELO ABIERTO	DAÑO EN LA ESTRUCTURA DEL INVERNADERO Y EL TECHO	FLORICULTOR	ORNAMENTALES	1	COLALTENCO	HIDROMETEOROLÓGICO; GEOLOGICO (SISMO)	19.268705	-99.0368	496133.1	2130559.9
7	COLALTENCO	2,800	INVERNADERO DE ESTRUCTURA METALICA Y PLASTICO	PERDIDA TOTAL DE LA BODEGA (SE ENCUENTRA HUNDIDA)	FLORICULTOR	ORNAMENTALES	1	COLALTENCO	HIDROMETEOROLÓGICO; GEOLOGICO (SISMO)	19.268775	-99.0375	496059.5	2130567.7
8	PROL. LAZARO CARDENAS No 16, PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO, DELEGACION XOCHIMILCO, CDMX.	700	INVERNADERO DE ESTRUCTURA METALICA Y PLASTICO	COLAPSO DE 2 ESTRUCTURAS METALICAS DEL INVERNADERO	FLORICULTOR	ORNAMENTALES	1	RINCON DE LAS LAGUNAS	HIDROMETEOROLÓGICO; GEOLOGICO (SISMO)	19.26734	-99.0346	496364.2	2130408.8
9	FLORICULTOR No 29 PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO, DELEGACION XOCHIMILCO, CDMX.	700	INVERNADERO DE ESTRUCTURA METALICA Y PLASTICO	DAÑO EN LA ESTRUCTURA DEL INVERNADERO Y EL ESTACADO DE LA CHINAMPA	FLORICULTOR	ORNAMENTALES	1	SAN SEBASTIAN	HIDROMETEOROLÓGICO; GEOLOGICO (SISMO)	19.27015	-99.03814	495992.3	2130719.8
10	FLORICULTOR No 7 PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO, DELEGACION XOCHIMILCO, CDMX.	1200	INVERNADERO DE ESTRUCTURA METALICA Y PLASTICO	ESTACADO ROTO Y DAÑO EN LA ESTRUCTURA METALICA DEL INVERNADERO, DOBLADO EN VARIAS PARTES	FLORICULTOR	ORNAMENTALES	2	SAN SEBASTIAN	HIDROMETEOROLÓGICO; GEOLOGICO (SISMO)	19.27033	-99.03818	495988.1	2130739.7
11	ND	700	INVERNADERO DE ESTRUCTURA METALICA Y PLASTICO	GEOLOGICO	FLORICULTOR	ORNAMENTALES	1	SAN SEBASTIAN	HIDROMETEOROLÓGICO; GEOLOGICO (SISMO)	19.26974	-99.03849	495955.5	2130674.5
12	LAZARO CARDENAS No 11, PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO, DELEGACION XOCHIMILCO, CDMX.	700	INVERNADERO DE ESTRUCTURA METALICA Y PLASTICO	ESTRUCTURA DE LOS INVERNADEROS INCLINADAS	FLORICULTOR	ORNAMENTALES	1	TLAMELACA	HIDROMETEOROLÓGICO; GEOLOGICO (SISMO)	19.26531	-99.03712	496099.4	2130184.3
13	FLORICULTOR No 2 PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO, DELEGACION XOCHIMILCO, CDMX.	700	INVERNADERO DE ESTRUCTURA METALICA Y PLASTICO	DAÑO EN LA ESTRUCTURA Y PLASTICO	FLORICULTOR	ORNAMENTALES	1	TLAMELACA	HIDROMETEOROLÓGICO; GEOLOGICO (SISMO)	19.26297	-99.03678	496135	2129925.3
14	CALLEJON XOCHIPETL No. 20 PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO, DELEGACION XOCHIMILCO, CDMX.	1400	INVERNADERO DE ESTRUCTURA METALICA Y PLASTICO	ESTRUCTURA DEL INVERNADERO DAÑADA	FLORICULTOR	ORNAMENTALES	1	TLAMELACA	HIDROMETEOROLÓGICO; GEOLOGICO (SISMO)	19.26345	-99.03587	496230.7	2129978.4
15	TULIPAN No15 PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO, DELEGACION XOCHIMILCO, CDMX.	1800	INVERNADERO DE ESTRUCTURA METALICA Y PLASTICO	AFECTACION A LA ESTRUCTURA DEL INVERNADERO POR UNA POSIBLE GRIETA QUE PASA POR TODO EL TERRENO AFECTANDO DOS NAVES	FLORICULTOR	ORNAMENTALES	1	COLALTENCO	HIDROMETEOROLÓGICO; GEOLOGICO (SISMO)	19.2624	-99.03364	496465	2129862.2