

**NÚMERO DE DICTÁMENES EMITIDOS POR EL ISC DERIVADOS DEL FENÓMENO SÍSMICO DEL PASADO  
19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON FECHA DE CORTE 10 DE MAYO DE 2018**

<b>SOLICITANTE</b>	<b>No. DE DICTÁMENES</b>
Comité de Emergencias de Protección Civil de la CDMX	910
Gobierno de la CDMX	37
Gobierno Federal	46
Particulares*	302
<b>TOTAL</b>	<b>1295</b>

**\*NOTA 1:** Los dictámenes entregados a Particulares son adicionales a los entregados en el Comité de Emergencias de Protección Civil de la CDMX.


**NOTA 2:** Los dictámenes son realizados por personal del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal con fundamento en el artículo 5, fracciones IX, X, XI y XVII de la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal y artículos 33 y 74 de la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente.



Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal  
 Dirección General  
 Diagonal 20 de Noviembre No. 294, 2o. piso  
 Col. Obrera, Del. Cuauhtémoc  
 Ciudad de México, C. P. 06800  
 Tel.: 5134-3130

**INMUEBLES AFECTADOS POR EL FENÓMENO SÍSMICO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DICTAMINADOS POR EL ISC AL 10 DE MAYO DE 2018**

No.	Dependencia	Calley número	Colonia	Delegación	Tipo de daño
1	CONSEJERIA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES	AZAFRÁN No.18	GRANJAS MÉXICO	IZTACALCO	AFECTACIONES MINIMAS DE CARÁCTER ESTRUCTURAL
2	CONSEJERIA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES	AV. ARCOS DE BELEM ESQ. DR. ANDRADE	DOCTORES	CUAUHTÉMOC	RIESGO BAJO
3	CONSEJERIA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES	XOCONGO No. 131	TRÁNSITO	CUAUHTÉMOC	RIESGO BAJO
4	CONSEJERIA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES	CALZADA MANUEL VILLALONGIN No. 15	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	RIESGO BAJO
5	CONSEJERIA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES	CALLE TOLSA No. 63	CENTRO	CUAUHTÉMOC	RIESGO BAJO
6	MUSEO DE HISTORIA NATURAL	CIRCUITO CORRER EN SALUD S/N	2a SECCIÓN DE CHAPULTEPEC	MIGUEL HIDALGO	NO PRESENTA AFECTACIONES DE TIPO ESTRUCTURAL
7	CAJA DE PREVENSIÓN DE LA POLICIA PREVENTIVA DE LA CDMX CAPREPOL	AV. IZAZAGA No. 65	CENTRO	CUAUHTÉMOC	RIESGO MEDIO
8	CAJA DE PREVENSIÓN DE LA POLICIA PREVENTIVA DE LA CDMX CAPREPOL	CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 256	SANTA CRUZ AVIACIÓN	VENUSTIANO CARRANZA	RIESGO BAJO
9	CAJA DE PREVENSIÓN DE LA POLICIA PREVENTIVA DE LA CDMX CAPREPOL	ARKANSAS No.31	NAPOLIS	BENITO JUÁREZ	RIESGO BAJO
10	CAJA DE PREVENSIÓN DE LA POLICIA PREVENTIVA DE LA CDMX CAPREPOL	INSURGENTE PEDRO MORENO No. 219	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	RIESGO BAJO
11	CAJA DE PREVENSIÓN DE LA POLICIA PREVENTIVA DE LA CDMX CAPREPOL	PELUQUEROS No. 76	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	RIESGO BAJO
12	CAJA DE PREVENSIÓN DE LA POLICIA PREVENTIVA DE LA CDMX CAPREPOL	VIOLETA No. 117	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	RIESGO MEDIO
13	CONSEJERIA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES	AV. JUÁREZ No. 44	CENTRO	CUAUHTÉMOC	RIESGO BAJO
14	CONSEJERIA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES	CANDELARIA DE LOS PATOS	10 DE MAYO	VENUSTIANO CARRANZA	RIESGO BAJO
15	PATRIMONIO INMOBILIARIO CDMX	AV. JUÁREZ No. 92	CENTRO	CUAUHTÉMOC	RIESGO MEDIO
16	HOSPITAL GENERAL AJUSCO MEDIO "OBDULIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ"	ENCINOS No. 41	AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 4a. SECCIÓN	TLALPAN	RIESGO BAJO
17	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDU)	JOSÉ MARÍA IZAZAGA No. 89 Y NETZAHUALCOYOTL No. 120	CENTRO	CUAUHTÉMOC	LA REVISIÓN ESTRUCTURAL NÚMÉRICA REALIZADA POR EL ING. CARLOS TAPIA CASTRO, C/SE DEL INMUEBLE EL CUAL INDICA QUE LA EDIFICACIÓN PRESENTA CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, PERTINENTE PARA REESTABLECER LAS ACTIVIDADES EN EL INMUEBLE
18	SISTEMA DE AGUAS DE LA CDMX	NEZAHUALCÓYOTL No. 109	CENTRO	CUAUHTÉMOC	RIESGO BAJO
19	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	AV. AÑO DE JUÁREZ No. 9700, INSTALACIONES DE RECURSOS NATURALES "CORENA".	QUIRINO MENDOZA PBLO. DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	XOCHIMILCO	RIESGO BAJO


  
 Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal
   
 Dirección General
   
 Diagonal 20 de Noviembre No. 294, 2o. piso
   
 Col. Obrera, Del. Cuauhtémoc
   
 Ciudad de México, C. P. 06800
   
 Tel.: 5134-3130

20	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	AV. HERÓICA ESCUELA NAVAL MILITAR S/N, INSTALACIONES DEL ZOOLOGICO "LOS COYOTES"	EX EJIDO SAN PABLO TEPETLAPA	COYOACÁN	NO PRESENTA AFECTACIONES DE TIPO ESTRUCTURAL
21	CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL "CEA ECOGUARDAS"	CARRETERA PICACHO AJUSCO K.M. 5.5	AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO	TLALPAN	PRESENTA AFECTACIONES MÍNIMAS QUE NO SON DE CARÁCTER ESTRUCTURAL
22	CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL "CEA ACUEXCOMATL"	AV. AÑO DE JUÁREZ No. 1900	QUIRINO MENDOZA PBLO. DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	XOCHIMILCO	PRESENTA AFECTACIONES MÍNIMAS QUE NO SON DE CARÁCTER ESTRUCTURAL
23	INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PROLONGACIÓN SASTRERÍA No. 20	10 DE MAYO	VENUSTIANO CARRANZA	RIESGO BAJO
24	SECRETARÍA DE SALUD	La Joya s/n (Hospital General Torre Medica TEPEPAN)	Valle Escondido	Tlalpan	Riesgo Bajo
25	SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO	Calz. Ermita Iztapalapa s/n, (Penitenciaria SANTA MARTHA)	Santa Martha Acatitla	Iztapalapa	Riesgo Medio
26	SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO	Petés s/n esq. Calz. Obrero Mundial (CDIA Comunidad de Desarrollo Integral para Adolescentes)	Narvarte	Benito Juárez	Riesgo Medio
27	SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO	Reforma No. 10, (Reclusorio Preventivo Varonil Oriente)	San Lorenzo Tezonco	Iztapalapa	Riesgo Medio
28	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Álvaro Obregón No. 269 (Oficinas de la Secretaría de Movilidad) SEMOVI	Roma Norte	Cuauhtémoc	Riesgo Bajo
29	SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO	Calz. Ermita Iztapalapa No. 4037, (Centro Femenil de Reinserción Social SANTA MARTHA ACATITLA)	Santa Martha Acatitla	Iztapalapa	Riesgo Bajo
30	SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO	De la Joya s/n, (Centro Femenil de Reinserción Social TEPEPAN)	Valle Escondido	Tlalpan	Riesgo Bajo
31	SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO	Av. San Antonio Abad No. 92124, (Oficinas Administrativas del Sistema Penitenciario)	Tránsito	Cuauhtémoc	Riesgo Bajo
32	OFICIALÍA MAYOR DE LA CDMX	Fray Servando Teresa de Mier No. 77, (Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de Oficialía Mayor de la CDMX)	Centro	Cuauhtémoc	Riesgo Bajo
33	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Liverpool No. 136, (Oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública) SSP	Juárez	Cuauhtémoc	Riesgo Bajo
34	PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE	Insurgentes Sur No. 954, (Oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente)	Insurgentes San Borja	Benito Juárez	Riesgo Bajo
35	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Londres No. 107, (Oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública) SSP	Juárez	Cuauhtémoc	Riesgo Bajo
36	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Nezahualcóyotl No. 109, (Oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública) SSP	Centro	Cuauhtémoc	Riesgo Bajo
37	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Monrovia No. 143, (Sector PORTALES de la Policía Auxiliar) SSP	Portales	Benito Juárez	Riesgo Bajo



Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal  
 Dirección General  
 Diagonal 20 de Noviembre No. 294, 2o. piso  
 Col. Obrera, Del. Cuauhtémoc  
 Ciudad de México, C. P. 06800

**INMUEBLES AFECTADOS POR EL FENÓMENO SÍSMICO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTAMINADOS POR EL ISC AL 10 DE MAYO DE 2018**

No.	Dependencia	Calley número	Colonia	Delegación	Tipo de daño
1	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Av. Revolución No. 1182, (Hosp. Gral. DR. DARIO FERNÁNDEZ)	San José Insurgentes	Benito Juárez	Medio
2	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	Av. Insurgentes Sur 432, (Subdelegación No. 6) IMSS	Roma	Cuauhtémoc	Riesgo Medio
3	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Av. Universidad No. 1321, (Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado ISSSTE)	Florida	Álvaro Obregón	Riesgo Bajo
4	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Calz. Obrero Mundial No. 338, (Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil No. 118) ISSSTE	Piedad Narvarte	Benito Juárez	Riesgo Bajo
5	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Calz. Obrero Mundial No. 338, (Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil No. 117) ISSSTE	Piedad Narvarte	Benito Juárez	Riesgo Bajo
6	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Almicar Vidal s/n esq. Vasco de Quiroga, (Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil No. 24) ISSSTE	Sección 6	Tlalpan	Riesgo Bajo
7	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Guadalajara s/n, (Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil No. 107) ISSSTE	Miguel Hidalgo	Tlalpan	Riesgo Bajo
8	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Calz. De Las Bombas No. 421, (Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil No. 98) ISSSTE	Campestre Coyoacán	Coyoacán	Riesgo Bajo
9	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	San Lorenzo No. 252, (Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil No. 154) ISSSTE	Bosque Residencial del Sur	Xochimilco	Riesgo Bajo
10	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Calz. De Tlalpan No. 2775, (Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil No. 153) ISSSTE	El Reloj	Tlalpan	Riesgo Bajo
11	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Av. San Fernando No. 543, (Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil No. 14) ISSSTE	Toriello Guerra	Tlalpan	Riesgo Bajo
12	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	Calz. Ermita Iztapalapa No. 67, (Unidad de Medicina Familiar No. 15) IMSS	Prado Churubusco	Benito Juárez	Riesgo Bajo



Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal  
 Dirección General  
 Diagonal 20 de Noviembre No. 294, 2o. piso  
 Col. Obrera, Del. Cuauhtémoc  
 Ciudad de México, C. P. 06800  
 Tel.: 5134-3130

13	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Cumbres de Acutzingo s/n (Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil No. 96) ISSSTE	Narvarte	Benito Juárez	Riesgo Bajo
14	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Av. Coyoacán y Félix Cuevas (Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil No. 2) ISSSTE	Del Valle	Benito Juárez	Riesgo Bajo
15	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Patricio Sanz No. 1818 (Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil No. 8) ISSSTE	Del Valle	Benito Juárez	Riesgo Bajo
16	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Eduardo Pallares y Portillo No. 147 (Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil, POLICIA FEDERAL) ISSSTE	Barrio San Lucas	Coyoacán	Riesgo Bajo
17	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Bulgaria No. 32 (Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil No. 40) ISSSTE	Portales	Benito Juárez	Riesgo Bajo
18	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Morena No. 1534 (Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil No. 97) ISSSTE	Narvarte	Benito Juárez	Riesgo Bajo
19	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Antonio Van Dick No. 44 (Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil No. 44) ISSSTE	Nonoalco Mixcoac	Miguel Hidalgo	Riesgo Bajo
20	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Oriente No. 10 (Clínica de Medicina Familiar DR. IGNACIO CHÁVEZ) ISSSTE	Alianza Popular Revolucionaria	Coyoacán	Riesgo Bajo
21	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Dr. José María Vértiz No. 1374 (Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil No. 47) ISSSTE	Doctores	Cuauhtémoc	Riesgo Bajo
22	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Av. División del Norte No. 3755 (Clínica de Medicina Familiar DIVISIÓN DEL NORTE) ISSSTE	San Pablo Tepetlapa	Coyoacán	Riesgo Bajo
23	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Gladiola No. 158 (Clínica de Medicina Familiar XOCHIMILCO) ISSSTE	Barrio de San Pedro	Xochimilco	Riesgo Bajo
24	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	La Quemada No. 230 (Clínica de Medicina Familiar NARVARTE) ISSSTE	Narvarte	Benito Juárez	Riesgo Bajo
25	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Patricio Sanz No. 51 (Clínica de Medicina Familiar DEL VALLE) ISSSTE	Del Valle	Benito Juárez	Riesgo Bajo
26	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Av. Hidalgo s/n (Clínica de Medicina Familiar FUENTES BROTANTES) ISSSTE	Fuentes Brotantes	Tlalpan	Riesgo Bajo



Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal  
Dirección General  
Diagonal 20 de Noviembre No. 294, 2o. piso  
Col. Obrera, Del. Cuauhtémoc  
Ciudad de México, C. P. 06800

27	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Fernández Leal No. 11 (Clínica de Medicina Familiar COYOACÁN) ISSSTE	Barrio La Concepción	Coyoacán	Riesgo Bajo
28	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Melchor Ocampo No. 293 (Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene. Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas) ISSSTE	Santa Catarina	Coyoacán	Riesgo Bajo
29	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Av. San Fernando No. 15, (Edificio Histórico, Delegación Zona Sur) ISSSTE	Toriello Guerra	Tlalpan	Riesgo Bajo
30	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Av. Revolución No. 1556 (Clínica de Medicina Familiar ÁLVARO OBREGÓN) ISSSTE	San Ángel	Álvaro Obregón	Riesgo Bajo
31	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Calz. De Tlalpan No. 1983 (Clínica de Especialidades CHURUBUSCO) ISSSTE	Parque San Andres	Coyoacán	Riesgo Bajo
32	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)	Insurgentes Sur No. 489, (Oficinas de la SAGARPA)	Hipódromo Condesa	Cuauhtémoc	Riesgo Bajo
33	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Av. San Fernando No. 15, (Clínica de Medicina Física y Rehabilitación) ISSSTE	Toriello Guerra	Tlalpan	Riesgo Bajo
34	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Tabasco Oriente No. 184, (Clínica de Medicina Familiar MILPA ALTA) ISSSTE	Barrio Santa Cruz	Milpa Alta	Riesgo Bajo
35	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Av. Insurgentes Sur No. 3700, (Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil No. 26) ISSSTE	Cuicuilco	Coyoacán	Riesgo Bajo
36	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Mier y Pesado No. 20, (Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil No. 154) ISSSTE	Del Valle	Benito Juárez	Riesgo Bajo
37	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Victoria No. 2, (Clínica de Medicina Familiar No. 2) ISSSTE	Tlalpan Centro	Tlalpan	Riesgo Bajo
38	POLICIA FEDERAL	AV. PERIFERICO No. 815	CHINAMPAC DE JUÁREZ	IZTAPALAPA	NO PRESENTA AFECTACIONES DE las Construcciones Y TIENE LAS MISMAS CONDICIONES DE ANTES DEL SISMO

Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal  
 Dirección General  
 Diagonal 20 de Noviembre No. 294, 2o. piso  
 Col. Obrera, Del. Cuauhtémoc  
 Ciudad de México, C. P. 06800  
 Tel.: 5134-3130



39	POLICIA FEDERAL	ALBORADA No. 2, INMUEBLE DENOMINADO "IMAN"	EL MUREL	CUAUHTÉMOC	NO PRESENTA AFECTACIONES EN SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, QUE PONGAN EN DUDA LA ESTABILIDAD TOTAL O PARCIAL DEL INMUEBLE
40	POLICIA FEDERAL	AV. CAPITÁN CARLOS LEÓN S/N, INMUEBLE DENOMINADO "HANGAR 7" UBICADO EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	PEÑON DE LOS BAÑOS	VENUSTIANO CARRANZA	PRESENTA CONDICIONES ADECUADAS DE ESTABILIDAD
41	POLICIA FEDERAL	BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTÍNES INMUEBLE "TORRE PEDREGAL"	JARDINES DEL PEDREGAL	ÁLVARO OBREGÓN	NO PRESENTA AFECTACIONES EN SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, QUE PONGAN EN DUDA LA ESTABILIDAD TOTAL O PARCIAL DEL INMUEBLE
42	POLICIA FEDERAL	CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA, KM. 24, INMUEBLE "CUAJIMALPA"	LA VENTA	CUAJIMALPA	NO PRESENTA AFECTACIONES, EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
43	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)	AV. CUAUHTÉMOC No. 1230	SANTA CRUZ ATOYAC	BENITO JUÁREZ	RIESGO BAJO
44	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)	CALLE MUNICIPIO LIBRE No. 377	SANTA CRUZ ATOYAC	BENITO JUÁREZ	RIESGO BAJO
45	CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE MÉXICO (CTM)	IGNACIO L. VALLERTA No. 8	TABACALERA	CUAUHTÉMOC	NO PRESENTA AFECTACIONES DE TIPO ESTRUCTURAL
46	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)	Ignacio Valdivia Mz. 26 Lote 9, (Estancia Infantil LOS POLLITOS) SEDESOL	Las Peñas	Iztapalapa	Riesgo Bajo

