

87	AV. MEXICO, CERRADA DE CALVARIO 1 PROVISIONAL, PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, CIUDAD DE MEXICO	2000	CIELO ABIERTO	CAIDA DE ARBOLES, QUE AFECTAN LA ESTABILIDAD DE LA CHINAMPA	AGRICULTOR	HORTALIZAS	1	PARAJE TLAMELAQUE	HIDROMETEOROLOGICO (INUNDACION); GEOLOGICO (SISMO) QUIMICO-TECNOLOGICO (INCENDIO)	19.26192	-99.05478	494243.4912	2129809.641
88	CALLEJON JUAN ESCUTIA S/N, PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, CIUDAD DE MEXICO	700	CIELO ABIERTO	CAIDA DE ARBOLES, HUNDIMIENTO DEL TERRENO (PERDIDA TOTAL)	AGRICULTOR	VEGETALES	1	PARAJE TLAMELAQUE	HIDROMETEOROLOGICO (INUNDACION); GEOLOGICO (SISMO) QUIMICO-TECNOLOGICO (INCENDIO)	19.26225	-99.05462	494260.3161	2129846.151
89	CALLE JUAN ESCUTIA S/N, PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, CIUDAD DE MEXICO	900	CIELO ABIERTO	ASENTAMIENTO IRREGULAR (PERDIDA TOTAL)	AGRICULTOR	HORTALIZAS	1	PARAJE TLAMELAQUE	HIDROMETEOROLOGICO (INUNDACION); GEOLOGICO (SISMO) QUIMICO-TECNOLOGICO (INCENDIO)	19.26233	-99.05479	494242.4546	2129855.008
90	CALLEJON JUAN ESCUTIA No. 15 PROVISIONAL, PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, CIUDAD DE MEXICO	1400	CIELO ABIERTO	HUNDIMIENTO	AGRICULTOR	HORTALIZAS	1	ESPEJERA	HIDROMETEOROLOGICO (INUNDACION); GEOLOGICO (SISMO) QUIMICO-TECNOLOGICO (INCENDIO)	19.26293	-99.05676	494035.461	2129921.465
91	HERMENEGILDO GALEANA No. 5, PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, CIUDAD DE MEXICO	2500	CIELO ABIERTO	HUNDIMIENTO	AGRICULTOR	HORTALIZAS	1	PARAJE DEL POTRERO	HIDROMETEOROLOGICO (INUNDACION); GEOLOGICO (SISMO) QUIMICO-TECNOLOGICO (INCENDIO)	19.26299	-99.06027	493666.6202	2129928.229
92	CALLEJON MONTES DE OCA No 2, PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, CIUDAD DE MEXICO	5000	MALLA SOMBRA CON ANTI GRANIZO	CAIDA DE ARBOLES, HUNDIMIENTO Y PERDIDA DEL TERRENO DEL LADO NORTE	AGRICULTOR	HORTALIZAS	1	PARAJE DEL POTRERO	HIDROMETEOROLOGICO (INUNDACION); GEOLOGICO (SISMO) QUIMICO-TECNOLOGICO (INCENDIO)	19.26148	-99.06188	493497.3762	2129761.205
93	CALLEJON MONTES DE OCA S/N, PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, CIUDAD DE MEXICO	4000	MALLA SOMBRA	AGRIETAMIENTO Y HUNDIMIENTO DEL TERRENO	AGRICULTOR	HORTALIZAS	1	PARAJE TLAMELAQUE	HIDROMETEOROLOGICO (INUNDACION); GEOLOGICO (SISMO) QUIMICO-TECNOLOGICO (INCENDIO)	19.25741	-99.05666	494045.77	2129310.67
94	FRANCISCO VILLA No 8, SAN JUAN MEYOTEPEC, PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 16630	1300	MICROTUNEL	DAÑO EN LA INFRAESTRUCTURA Y AGRETAMIENTO DEL TERRENO	AGRICULTOR	HORTALIZAS	1	PARAJE TLAMELAQUE	HIDROMETEOROLOGICO (INUNDACION); GEOLOGICO (SISMO) QUIMICO-TECNOLOGICO (INCENDIO)	19.25714	-99.05657	494055.2183	2129280.79
95	MONTES DE OCA No 7, PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, CIUDAD DE MEXICO	780	CIELO ABIERTO	PERDIDA DE TERRENO ARBOLES CAIDOS	AGRICULTOR	HORTALIZAS	1	PARAJE OZTOZINCO	HIDROMETEOROLOGICO (INUNDACION); GEOLOGICO (SISMO) QUIMICO-TECNOLOGICO (INCENDIO)	19.26122	-99.05247	494486.2122	2129732.11
96	CDA HIDALGO No7, PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, CIUDAD DE MEXICO	1800	BODEGA DE MADERA Y MALLA SOMBRA	PERDIDA DE TERRENO	AGRICULTOR	HORTALIZAS	1	PARAJE OZTOZINCO	HIDROMETEOROLOGICO (INUNDACION); GEOLOGICO (SISMO) QUIMICO-TECNOLOGICO (INCENDIO)	19.25981	-99.05226	494508.233	2129576.086
97	AV. CHAUHTEMOC No 18, PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, CIUDAD DE MEXICO	4000	MALLA SOMBRA	HUNDIMIENTO DEL TERRENO	AGRICULTOR	HORTALIZAS	1	PARAJE OZTOZINCO	HIDROMETEOROLOGICO (INUNDACION); GEOLOGICO (SISMO) QUIMICO-TECNOLOGICO (INCENDIO)	19.25786	-99.05163	494574.3727	2129360.297
98	AV. CHAUHTEMOC No 18, PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, CIUDAD DE MEXICO	1000	MALLA SOMBRA	HUNDIMIENTO DEL TERRENO	AGRICULTOR	HORTALIZAS	1	PARAJE OZTOZINCO	HIDROMETEOROLOGICO (INUNDACION); GEOLOGICO (SISMO) QUIMICO-TECNOLOGICO (INCENDIO)	19.25797	-99.05467	494254.9129	2129372.566
99	FRANCISCO MARQUEZ No 6, PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, CIUDAD DE MEXICO	8000	INVERNADERO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE PLASTICO	DAÑO EN LA ESTRUCTURA DEL INVERNADERO	AGRICULTOR	HORTALIZAS	1	PARAJE TLALPIZATLI	HIDROMETEOROLOGICO (INUNDACION); GEOLOGICO (SISMO) QUIMICO-TECNOLOGICO (INCENDIO)	19.2607	-99.07246	492385.5467	2129675.327
100	AV CHAPULTEPEC S/N, PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, CIUDAD DE MEXICO	2000	INVERNADERO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE PLASTICO	ESTRUCTURA DEL INVERNADERO	AGRICULTOR	HORTALIZAS	1	PARAJE TLALPIZATLI	HIDROMETEOROLOGICO (INUNDACION); GEOLOGICO (SISMO) QUIMICO-TECNOLOGICO (INCENDIO)	19.26008	-99.07224	492408.6368	2129606.714
101	CDA CALVARIO No 3, PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, CIUDAD DE MEXICO	3000	MICROTUNEL, CIELO ABIERTO	HUNDIMIENTO DEL TERRENO	AGRICULTOR	HORTALIZAS	1	PARAJE LA HUERTA	HIDROMETEOROLOGICO (INUNDACION); GEOLOGICO (SISMO) QUIMICO-TECNOLOGICO (INCENDIO)	19.25756	-99.07412	492210.9574	2129327.957
102	AV. MEXICO CERRADA CALVARIO #1 SAN GREGORIO ATLAPULCO, CIUDAD DE MEXICO	2500	MALLA SOMBRA	DAÑO EN LA ESTRUCTURA	AGRICULTOR	HORTALIZAS	1	PARAJE POTRERO	HIDROMETEOROLOGICO (INUNDACION); GEOLOGICO (SISMO) QUIMICO-TECNOLOGICO (INCENDIO)	19.26057	-99.06178	493507.8	2129660.5
103	TERO DE HERMENEGILDO GALEANA, SAN GREGORIO ATLAPULCO, CIUDAD DE MEXICO	2800	INVERNADERO, ESTRUCTURA METÁLICA	HUNDIMIENTO DEL TERRENO APROX 1000 m2	AGRICULTOR	HORTALIZAS	1	SAN SEBASTIÁN	HIDROMETEOROLOGICO (INUNDACION); GEOLOGICO (SISMO) QUIMICO-TECNOLOGICO (INCENDIO)	19.23383	-99.0444	495333.5	2126701.1
104	FLORICULTOR NORTE No. 43., PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO, DELEGACION XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO	3300	MACROTUNEL, SISTEMA ESTRUCTURA PIRAMIDAL 4 NIVELES, RIEGO POR GOTE, ELECTROBOMBAS, CAMAS GERMINACIÓN	DAÑOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA (MACROTUNEL, SISTEMA ESTRUCTURA PIRAMIDAL 4 NIVELES, RIEGO POR GOTE, ELECTROBOMBAS, CAMAS GERMINACIÓN)	AGRICULTOR	BERRY, FRESA, FRAMBUESA, CACTACEAS Y SUCULENTAS	3	FLORICULTOR NORTE No. 43., PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO, DELEGACION XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO	HIDROMETEOROLOGICO (LLUVIA, GRANIZO); GEOLOGICO (SISMO)	19.26025	-99.037556	496053.4	2129624.4
105	CALLE FLORICULTOR No. 2, PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO	2200	INVERNADERO	DAÑOS EN LA ESTRUCTURA DEL INVERNADERO, COMO DOBLES EN LOS POSTES DE SOPORTE, RUPTURA DE TUBOS QUE CONFORMAN LA TECHUMBRE Y DAÑOS EN EL NYLON QUE CUBRE LA ESTRUCTURA DEL INVERNADERO	AGRÍCOLA	CULTIVO DE PLANTAS DE ORNATO Y AROMATICAS	2	PARAJE ATEPONAZCO	GEOLOGICO, HIDROMETEOROLOGICO	19.269637	-99.034394	496386	2130663
106	CALLE FLORICULTOR No. 2, PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO	1200	INVERNADERO	DAÑOS POR HUNDIMIENTO QUE OCASIONO QUE LOS TUBOS DE SOPORTE SE DOBLARAN Y EL NYLON SE ROMPIERA EN LA PARTE SUPERIOR DEL INVERNADERO	AGRÍCOLA	CULTIVO DE PLANTAS DE ORNATO	3	PARAJE SAN SEBASTIÁN	GEOLOGICO, HIDROMETEOROLOGICO	19.269067	-99.035859	496232	2130600
107	CALLE FLORICULTOR No. 3B, PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO	1500	ESTRUCTURA DE MICROTUNEL	COLAPSO PARCIAL DE LOS MICROTUNELES, LO CUAL HASTA LA FECHA NO SE HA PODIDO REPARAR POR LO QUE LA PRODUCCION ESTA DETENIDA	AGRÍCOLA	CULTIVO DE PLANTAS DE ORNATO	2	PARAJE SAN SEBASTIÁN	GEOLOGICO, HIDROMETEOROLOGICO	19.270611	-99.036387	496176.562	2130770.887
108	CALLE TULIPAN No. 15, PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO	2000	INVERNADERO	HUNDIMIENTO EN LA PARTE CENTRAL DEL INVERNADERO, LO QUE OCASIONO QUE LOS TUBOS DE SOPORTE SE DOBLARAN Y ALA FECHA NO SE HA REPARADO, AUN ASI LA PRODUCCIÓN SIGUE	AGRÍCOLA	CULTIVO DE PLANTAS DE ORNATO	3	PARAJE SAN SEBASTIÁN	GEOLOGICO, HIDROMETEOROLOGICO	19.269175	-99.037934	496014	2130612
109	PRIVADA LA AÑADA INTERIOR 2, PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO	1500	INVERNADERO	DAÑOS EN LA ESTRUCTURA DEL INVERNADERO, COMO DOBLES EN LOS POSTES DE SOPORTE, RUPTURA DE TUBOS QUE CONFORMAN LA TECHUMBRE Y DAÑOS EN EL NYLON QUE CUBRE LA ESTRUCTURA DEL INVERNADERO	AGRÍCOLA	CULTIVO DE PLANTAS DE ORNATO	3	PARAJE SAN SEBASTIÁN	GEOLOGICO, HIDROMETEOROLOGICO	19.269925	-99.037962	496011	2130695
110	CALLE FLORICULTOR No. 7, PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO	1500	INVERNADERO	SE OBSERVA QUE A RAIZ DEL SISMO EL PREDIO PERDIO TERRENO YA QUE COLINDA CON CANAL, LO CUAL DAÑO LAS ESTRUCTURA DEL INVERNADERO Y PERMITE QUE EL AGUA DEL CANAL INVADA LA CHINAMPA, ADEMÁS DE QUE EL NYLON ESTA DAÑADO EN DIVERSAS ZONAS DEL INVERNADERO.	AGRÍCOLA	CULTIVO DE PLANTAS DE ORNATO	3	PARAJE SAN SEBASTIÁN	GEOLOGICO, HIDROMETEOROLOGICO	19.270449	-99.038143	495992	2130753
111	CALLE CAMELIA No. 12, PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO	1500	ESTRUCTURA DE MALLA SOMBRA Y MICROTUNEL	A RAIZ DEL SISMO SE COLAPSARON LA MAYORIA DE LOS MICRO TUNELES POR LOS QUE SE OPTO POR LA MALLA SOMBRA LO CUAL PERMITIO QUE SIGUIERA LA PRODUCCION, AUNQUE A DECIR DE LOS PRODUCTORES NO ES ADECUADA PARA SU PRODUCCIÓN	AGRÍCOLA	CULTIVO DE FLORES DE TEMPORADA (CEMPASUCHITL)	2	PARAJE SAN SEBASTIÁN	GEOLOGICO, HIDROMETEOROLOGICO	19.270919	-99.038134	495993	2130805
112	CALLE EXOSTITLA No.8, PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO	1500	MICROTUNEL	COLPADO DE LOS MICROTUNELES, POR LO QUE PARA GENERAR PRODUCCIÓN SE SEMBRÓ AL AIRE LIBRE	AGRÍCOLA	CULTIVO DE FLORES DE TEMPORADA (CEMPASUCHITL)	2	PARAJE SAN SEBASTIÁN	GEOLOGICO, HIDROMETEOROLOGICO	19.271028	-99.038096	495997	2130817
113	CALLE XALI S/N, PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO	2400	ESTRUCTURA PARA INVERNADERO DE CARGA	A RAIZ DEL SISMO SE PROVOCARON DAÑOS EN LOS CONTENEDORES DE AGUA, Y SE OBSERVA UN HUNDIMIENTO LO CUAL PROVOCO DOBLES EN LOS TUBOS DE SOPORTE DEL INVERNADERO, LO CUAL NO HA DETENIDO LA PRODUCCION HASTA LA FECHA	AGRÍCOLA	CULTIVO DE PLANTAS DE ORNATO	6	PARAJE COLALTENGO	GEOLOGICO, HIDROMETEOROLOGICO	19.269121	-99.036906	496122	2130606
114	CALLE FLORICULTO No. 27, PUEBLO DE SNA LUIS TLAXIALTEMANCO	2500	INVERNADERO Y MICROTUNEL	COLPADO PARCIAL DE LOS MICROTUNELES Y COLAPSO TOTAL DEL INVERNADERO	AGRÍCOLA	CULTIVO DE PLANTAS DE ORNATO, AROMATICAS Y COMESTIBLES	3	PARAJE TLAMELAC	GEOLOGICO, HIDROMETEOROLOGICO	19.264006	-99.0372	496091	2130040
115	CALLE FLORICULTOR No. 8B, PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO	2400	INVERNADERO	DAÑO EN LA ESTRUCTURA POR HUNDIMIENTO, CAUSANDO DOBLES EN LOS TUBOS QUE CONFORMAN LA TECHUMBRE DEL INVERNADERO, ADEMÁS DE DAÑOS EN EL NYLON EN DISTINTAS AREAS DEL INVERNADERO	AGRÍCOLA	CULTIVO DE PLANTAS DE ORNATO	1	PARAJE SAN SEBASTIÁN	GEOLOGICO, HIDROMETEOROLOGICO	19.265117	-99.039113	495890	2130163
116	CALLE FLORICULTOR No. 8B, PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO	3335	INVERNADERO	SE OBSERVA UN HUNDIMIENTO EN LA PARTE POMIENTE DEL INVERNADERO, OCACIONANDO DAÑOS EN LOS TUBULARES DE SOPORTE, ASI COMO EN LOS SUPERIORES QUE CONFORMAN LA TECHUMBRE, EN ESTA MISMA AREA SE APRECIAN DAÑOS EN EL NYLON QUE CUBRE EL INVERNADERO	AGRÍCOLA	CULTIVO DE PLANTAS DE ORNATO	6	PARAJE TOTOCLAPAN	GEOLOGICO, HIDROMETEOROLOGICO	19.268452	-99.038229	495983	2130532
117	AVENIDA DE LAS TORRES S/N, PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO	1500	INVERNADERO	SE OBSERVAN DOBLES EN LOS TUBOS DE SOPORTE Y COLAPSO DE ALGUNOS DE ELLOS, LOS CUALES FUERON SUSTITUIDOS POR SOPORTES DE MADERA PARA NO DETENER LA PRODUCCIÓN	AGRÍCOLA	CULTIVO DE FLORES DE TEMPORADA (CEMPASUCHITL)	2	PARAJE RINCON DE LAS LAGUNAS	GEOLOGICO, HIDROMETEOROLOGICO	19.268859	-99.03564	496255	2130577
118	AV. TLÁHUAC #56, COLONIA ASUNCIÓN, TLÁHUAC	4000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAJA DE TRANSFORMADOR Y DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS, MAÍZ Y CILANTRO	3	CALLE SAN RAFAEL ATLIXCO S/N, COL. ZONA RUSTICA, DENTRO DE LA ZONA DE CHINAMPAS.	SISMICIDAD	19.27616485	-99.01405662	498523	2131385
119	CALLE CANAL SECO #23, COLONIA BARRIO SANTA ANA, TLÁHUAC	1500	PARCELA, CANALES DE RIESGO	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAJA DE TRANSFORMADOR Y DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES.	AGRÍCOLA	MAÍZ, CALABAZA, CEMPASÚCHIL	3	CALLE SAN RAFAEL ATLIXCO S/N, COL. ZONA RUSTICA, DENTRO DE LA ZONA DE CHINAMPAS.	SISMICIDAD	19.2792374	-99.01603646	498315	2131725
120	ALBA HERRERA Y OGAZON MZ. 45 LT. 294, SANTA CECILIA, TLÁHUAC	6000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAJA DE TRANSFORMADOR Y DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	2	CALLE SAN RAFAEL ATLIXCO S/N, COL. ZONA RUSTICA, DENTRO DE LA ZONA DE CHINAMPAS.	SISMICIDAD	19.27737582	-99.0145992	498466	2131519

121	IGNACIO COMONFORT 271, BARRIO SANTA BARBARA, IZTAPALAPA	4000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR Y DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES.	AGRÍCOLA	ALCACHOFA	2	CALLE SAN RAFAEL ATLIXCO S/N, COL. ZONA RUSTICA, DENTRO DE LA ZONA DE CHINAMPAS.	SISMICIDAD	19.28230116	-99.01518971	498404	2132064
122	SEGUNDO CALLEJÓN MINA CASA 3º, BARRIO SAN MATEO, TLAHUAC	1000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR Y DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES.	AGRÍCOLA	RÁBANO, JITOMATE Y CEMPASÚCHIL	2	CALLE SAN RAFAEL ATLIXCO S/N, COL. ZONA RUSTICA, DENTRO DE LA ZONA DE CHINAMPAS.	SISMICIDAD	19.28222901	-99.01321961	498611	2132056
123	FELIPE PEÑA S/N, COLONIA SANTA CECILIA, TLAHUAC	600	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR Y DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES.	AGRÍCOLA	FLOR DE CALABAZA, CHILACAYOTE, RÁBANO, CILANTRO	2	CALLE SAN RAFAEL ATLIXCO S/N, COL. ZONA RUSTICA, DENTRO DE LA ZONA DE CHINAMPAS.	SISMICIDAD	19.27747523	-99.01453259	498473	2131530
124	IGNACIO FERNÁNDEZ ESPERON MZ. 35 LOTE 1, COLONIA SAN JOSÉ TLAHUAC, C.P. 03020	3000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR Y DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES.	AGRÍCOLA	CEMPASÚCHIL, LECHUGA, BRÓCOLI, BETABEL, RÁBANO	3	CALLE SAN RAFAEL ATLIXCO S/N, COL. ZONA RUSTICA, DENTRO DE LA ZONA DE CHINAMPAS.	SISMICIDAD	19.27780042	-99.01643604	498273	2131566
125	4TO CALLEJÓN GALEANA #1, SANTA ANA, TLAHUAC	3200	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	8	CIÉNEGA XOC	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27143741	-99.0226879	497616	2130862
126	GABRIEL HERNÁNDEZ #2, SANTA ANA, TLAHUAC	2450	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	8	PARAJE CAMPANIANCO CHINANCO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27152788	-99.02192657	497696	2130872
127	CALLE SAN JUAN 10, BARRIO DE SAN JUAN, TLAHUAC	6900	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	4	PARAJE LA CIÉNAGA SOLEDAD	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.28089119	-99.01665524	498250	2131908
128	CALLE NICOLÁS BRAVO 7, BARRIO SAN MATEO, TLAHUAC	1000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	4	CALZADA TENTLI	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.28168661	-99.01529434	498393	2131996
129	CERRADA NIQUERO MZ 9 LT 46 A, COL. LA HABANA, TLAHUAC	3200	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	4	PARAJE LA CRUZ	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.28256283	-99.01949159	497952	2132093
130	MINA 27, BARRIO LA ASUNCIÓN, TLAHUAC	10000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	2	GUADALUPANACO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27432066	-99.01997598	497901	2131181
131	FRANCISCO XAVIER MINA 27, BARRIO LA ASUNCIÓN, TLAHUAC	1000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	2	PARAJE	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27329946	-99.01973793	497926	2131068
132	CALLE MORELOS 87, SAN MATEO, TLAHUAC	2500	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	2	PARAJE COAPIECAC CHINANCO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27377897	-99.01399932	498529	2131121
133	CALLE MORELOS 87, SAN MATEO, TLAHUAC	2500	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	2	PARAJE COAPIECAC CHINANCO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27385128	-99.01390415	498539	2131129
134	1ER CALLEJÓN 2NDA CERRADA CUTTLAHUAC, MZ 1 LT 44, BARRIO LA ASUNCIÓN TLAHUAC	5000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	2	PARAJE CIÉNEGA TENTLI	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.28054779	-99.01641727	498275	2131870
135	FRANCISCO XAVIER MINA 23, BARRIO LA ASUNCIÓN, TLAHUAC	4000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	3	PARAJE AMANALTI	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.28010518	-99.01372385	498558	2131821
136	FRANCISCO XAVIER MINA 23, BARRIO LA ASUNCIÓN, TLAHUAC	2700	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	3	PARAJE AMANALTI	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.28002389	-99.01308619	498625	2131812
137	ALBA HERRERA MZ 77 LT 550, COLONIA SANTA CECILIA TLAHUAC	3800	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	10	PARAJE TENTLI	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.28011429	-99.01270551	498665	2131822
138	CALLE SAN JUAN 10, BARRIO SAN JUAN, TLAHUAC	2000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	3	PARAJE GUADALUPANACO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27276633	-99.01902411	498001	2131009
139	GABRIEL HERNÁNDEZ 2, SANTA ANA, TLAHUAC	1600	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	8	PARAJE XOC	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27527868	-99.01948121	497953	2131287
140	CARLOS MARTÍNEZ GIL MZ 118 LT 920, SAN JOSÉ, TLAHUAC	960	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	4	PARAJE XOC	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27550462	-99.01949075	497952	2131312
141	2NDO CALLEJÓN DE SAN JUAN MZ 2 LT 1, TLAHUAC	2000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	3	PARAJE GUADALUPANACO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27274929	-99.01459919	498466	2131505
142	CUAUHTÉMOC 17 BIS, BARRIO SAN MIGUEL, TLAHUAC	3000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	3	PARAJE GUADALUPANACO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27708653	-99.01571267	498349	2131487
143	CALLEJÓN ABASOLO 28, BARRIO LA ASUNCIÓN, TLAHUAC	6000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	12	PARAJE GUADALUPANACO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27709557	-99.01569363	498351	2131488
144	AV. TLAHUAC 56, BARRIO LA ASUNCIÓN, TLAHUAC	2500	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	4	PARAJE GUADALUPANACO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27681558	-99.01356179	498575	2131457

145	CALLE 22 MZ 45 LT 294, SANTA CECILIA, TLÁHUAC	4000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	2	PARAJE GUADALUPANACO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27671617	-99.01344758	498587	2131446
146	VELINO M. PRESA MZ 172 LT 1423, COL. SAN JOSE TLÁHUAC	1400	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	5	PARAJE GUADALUPANACO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27659871	-99.01315254	498618	2131433
147	1ER CALLEJÓN DE AV. CUITLÁHUAC, BARRIO LA ASUNCIÓN, TLÁHUAC	10000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	1	PARAJE TENTLI	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27657163	-99.01273379	498662	2131430
148	2NDO CALLEJÓN CERRADA CUITLÁHUAC 1, BARRIO LA ASUNCIÓN, TLÁHUAC	1400	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	3	PARAJE ATLIACA	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27519791	-99.01320001	498613	2131278
149	CALLEJÓN SAN JUAN 3A, BARRIO SAN JUAN, TLÁHUAC	1200	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	4	PARAJE SAN MIGUEL	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27568593	-99.01320957	498612	2131332
150	CARLOS MARTÍNEZ GIL MZ 118 LT 920, SAN JOSÉ, TLÁHUAC	1300	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	2	PARAJE ATLEACAC	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27530632	-99.01364732	498566	2131290
151	AV. TLÁHUAC 108	3000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	2	PARAJE GUADALUPANACO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27888513	-99.01374279	498556	2131686
152	AV. TLÁHUAC 56 LA ASUNCIÓN	4000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	3	PARAJE GUADALUPANACO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27806273	-99.01374272	498556	2131595
153	AV. TLÁHUAC 56 LA ASUNCIÓN	3000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	4	PARAJE GUADALUPANACO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27570394	-99.01403755	498525	2131334
154	VALLE ALPINO MZ. 26 INT. 16, COL. SELENE	2000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	3	PARAJE GUADALUPANACO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27617371	-99.01619795	498298	2131386
155	AV. TLÁHUAC 108, COL. ASUNCIÓN, TLÁHUAC	1400	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	1	PARAJE GUADALUPANACO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27902049	-99.01625533	498292	2131701
156	GABRIEL HERNÁNDEZ 10, COL. LA MAGDALENA, TLÁHUAC	2000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	2	PARAJE TENTLI	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.28062019	-99.01534183	498388	2131878
157	ERNESTO CORTÉZ MZ. 93 INT. 670. COL. SAN JOSE, TLÁHUAC	2000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	5	PARAJE LA CIÉNEGA	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27442862	-99.02408729	497469	2131193
158	RAFAEL CASTILLO MZ. 9 LT. 73, COLONIA LA HABANA, TLÁHUAC	5000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	5	PARAJE LA ASUNCIÓN	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27922817	-99.01809217	498099	2131724
159	MAR DEL NÉCTAR MZ. 16 LT. 8, COL. SELENE, TLÁHUAC	3500	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	3	PARAJE TIMPILULI	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27909277	-99.01643616	498273	2131709
160	CALLE GUADALUPE VICTORIA #5, BARRIO LA ASUNCIÓN, TLÁHUAC	5000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	1	PARAJE LAS TORRES	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.2771772	-99.01176309	498764	2131497
161	SAN RAFAEL ATLIXCO 18, BARRIO LA ASUNCIÓN. C.P. 13040, TLÁHUAC	40000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	4	PARAJE JUAN TORUCCO, CIÉNEGA TLÁHUAC	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27230574	-99.01566463	498354	2130958
162	CANAL SECO #31, BARRIO SANTA ANA, TLÁHUAC	750	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	MAÍZ	1	PARAJE TEUTLI	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27233305	-99.01318075	498615	2130961
163	CALLE SEVERINO CENICEROS #10, BARRIO SANTA ANA, TLÁHUAC	1800	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	BETABEL, MAÍZ	3	PARAJE ACACAXTLA	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.2702815	-99.01392289	498537	2130734
164	CALLE 13 DE SEPTIEMBRE #26, COL. SAN GREGORIO XOCHIMILCO	12000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	LECHUGA, BROCOLÍ	4	PARAJE LA CIÉNEGA	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27092274	-99.01858612	498047	2130805
165	SEVERINO CENICEROS #7, BARRIO SAN ANA, TLÁHUAC	8500	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	1	PARAJE CIÉNEGA GUADALUPANACO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27668801	-99.02376404	497503	2131443
166	CALLE GABRIEL HERNÁNDEZ #9, BARRIO SANTA ANA, TLÁHUAC	5000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	4	PARAJE XOC	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.26931357	-99.0230873	497574	2130627
167	AV. ACUEDUCTO S/N, SAN GREGORIO ATLAPULCO, XOCHIMILCO	6000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	5	PARAJE COLIXCO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.26902466	-99.02065101	497830	2130595
168	AV. ACUEDUCTO S/N BARRIO LOS REYES, TLÁHUAC	3500	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	3	PARAJE COLIXCO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.26899757	-99.02047971	497848	2130592

169	CALLE SAN JUAN #58, BARRIO SAN JUAN, TLÁHUAC	10000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	MAÍZ	6	GUADALUPANACO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27540535	-99.01810127	498098	2131301
170	AV. TLÁHUAC MZ. 2 LT. 43, BARRIO LA ASUNCIÓN, TLÁHUAC	1400	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	2	PARAJE CIENEGA GUADALUPANECO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27828823	-99.01862502	498043	2131620
171	MZ. 56 LT. 369, COL. SANTA CECILIA, CALLE MERCEDES CARAZA	1156	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	3	CIENEGA TEMPELULI, ATOTOLCO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27936355	-99.01991948	497907	2131739
172	CALLE SAN JUAN #48, BARRIO SAN JUAN, TLÁHUAC	20000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	COLIFLOR, MAÍZ	3	CIENEGA GUADALUPANACO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27904759	-99.01636002	498281	2131704
173	BENJAMÍN SANTOS QUIROZ 289, COL. SANTA CECILIA, TLÁHUAC	30000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	COLIFLOR, MAÍZ	3	CIENEGA GUADALUPANACO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.2799785	-99.01573198	498347	2131807
174	CALLEIÓN DE LA CRUZ #1, SAN FRANCISCO TLALTENCO, TLÁHUAC	3000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	3	CIENEGA TENTLI	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27988808	-99.01626493	498291	2131797
175	AV. SAN FRANCISCO CALLEIÓN DE LA CRUZ #1, COL. TLALTENCO, TLÁHUAC	3000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	4	PARAJE TENTLI	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.2796712	-99.01604602	498314	2131773
176	CALLE BRASIL #82, BARRIO LOS REYES, TLÁHUAC	10000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	4	PARAJE CIENEGA	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27921955	-99.01330502	498602	2131723
177	4TA. CERRADA DE AQUILES SERDÁN, BARRIO SAN MATEO	30000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	BROCOLÍ	6	CIENEGA GUANALUPANACO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27939121	-99.01391414	498538	2131742
178	CALLE GABRIEL HERNÁNDEZ #75, BARRIO GUADALUPE, TLÁHUAC	2000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	4	CIENEGA GUADALUPANACO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27831575	-99.01406632	498522	2131623
179	AV. TLÁHUAC #7161, COL. BARRIO LA ASUNCIÓN, TLÁHUAC	2500	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	MAÍZ	1	PARAJE CIENEGA TENTLI	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27479107	-99.01521757	498401	2131233
180	1ª. CERRADA DE CORNELIO HISPANO, MZ. 38 LT. 12. COL. ZAPOTTILA, TLÁHUAC	3000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	MAÍZ, CALABAZA	4	PARAJE TENTLI	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27479107	-99.01521757	498401	2131233
181	CALLE PALACIO #139, BARRIO LA ASUNCIÓN, IZTAPALAPA	5000	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	ALCACHOFA	5	PARAJE ATLIACAC	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27401394	-99.01401837	498527	2131147
182	PEDRO MAIA ANAYA MZ. 267, LT. 398, COL. GUADALUPE TLALTENCO, TLÁHUAC	1500	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	COLIFLOR	3	PARAJE ATLENCO	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27518883	-99.01370441	498560	2131277
183	CARLOS MARTÍNEZ GIL MZ. 118 LT.920. COL. SAN JOSÉ, TLÁHUAC	1500	PARCELA	CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS POR FRACTURAMIENTO DE CORTINA DE PRESA Y FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POR CAÍDA DE TRANSFORMADOR, DAÑO EN LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS CANALES Y HUNDIMIENTO.	AGRÍCOLA	MAÍZ, CEMPASÚCHIL	5	PARAJE CIENEGA XOC	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.27506231	-99.01362826	498568	2131263
184	CALLE CUITLÁHUAC, BARRIO LA ASUNCIÓN	5000	PARCELA	FALTA DE AGUA POR MÁS DE 4 MESES DESPUÉS DEL SISMO POR EL FRACTURAMIENTO DE LOS HIDRANTES QUE ABASTECEN LAS PARCELAS	AGRÍCOLA	HORTALIZAS Y MAÍZ	2	PARAJE XOC	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, GRANIZO, HUNDIMIENTO	19.26931357	-99.0230873	497574	2130627
185	CALLE ERNESTO CORTAZAR MZ. 98 LT. 727, SAN JOSÉ TLÁHUAC	5000	PARCELA	FALTA DE AGUA POR MÁS DE 4 MESES DESPUÉS DEL SISMO POR EL FRACTURAMIENTO DE LOS HIDRANTES QUE ABASTECEN LAS PARCELAS	GANADERA	GANADO VACUNO	4	TABLA 2-3, PARCELA 45	SISMICIDAD E INUNDACIONES	19.27882193	-98.98711376	501354	2131679
186	JUAN NEPOMUCENO S/N, COL. SANTA CECILIA, TLÁHUAC	5000	PARCELA	FALTA DE AGUA POR MÁS DE 4 MESES DESPUÉS DEL SISMO POR EL FRACTURAMIENTO DE LOS HIDRANTES QUE ABASTECEN LAS PARCELAS	AGRÍCOLA	MAÍZ	10	JUNTO A LOS INVERNADEROS, TABLA 27, SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO LA PUERTA A LA IZQUIERDA	SISMICIDAD E INUNDACIONES	19.26343145	-98.99124503	500920	2129976
187	AQUILES SERDÁN 50, SAN MATEO, TLÁHUAC	15000	PARCELA	FALTA DE AGUA POR MÁS DE 4 MESES DESPUÉS DEL SISMO POR EL FRACTURAMIENTO DE LOS HIDRANTES QUE ABASTECEN LAS PARCELAS	AGRÍCOLA	MAÍZ	12	TABLA 2-3, PARCELAS 27, 28 Y 29	SISMICIDAD E INUNDACIONES	19.27708543	-98.9745609	502673	2131487
188	CALLE LÁZARO CÁRDENAS 6, COL. SAN ANDRÉS MIXQUIC, TLÁHUAC	5000	PARCELA	FALTA DE AGUA POR MÁS DE 4 MESES DESPUÉS DEL SISMO POR EL FRACTURAMIENTO DE LOS HIDRANTES QUE ABASTECEN LAS PARCELAS	AGRÍCOLA	ROMERO	10	TABLA 12-2, PARCELA 22	SISMICIDAD E INUNDACIONES	19.2777548	-98.97930031	502175	2131561
189	CALLE MAYA S/N, BARRIO DE SAN AGUSTÍN, SAN ANDRÉS MIXQUIC, TLÁHUAC	10000	PARCELA	FALTA DE AGUA POR MÁS DE 4 MESES DESPUÉS DEL SISMO POR EL FRACTURAMIENTO DE LOS HIDRANTES QUE ABASTECEN LAS PARCELAS	AGRÍCOLA	BROCOLÍ	5	TABLA 12-2, PARCELAS 44, 45 Y 46	SISMICIDAD E INUNDACIONES	19.2772573	-98.97570292	502553	2131506
190	AV. INDEPENDENCIA 99, BARRIO DE SAN AGUSTÍN MIXQUIC, TLÁHUAC	10000	PARCELA	FALTA DE AGUA POR MÁS DE 4 MESES DESPUÉS DEL SISMO POR EL FRACTURAMIENTO DE LOS HIDRANTES QUE ABASTECEN LAS PARCELAS	AGRÍCOLA	ROMERO	6	TABLA 12-3	SISMICIDAD E INUNDACIONES	19.27805327	-98.98153679	501940	2131594
191	GABRIEL HERNÁNDEZ 94, BARRIO LOS REYES, TLÁHUAC	10000	PARCELA	FALTA DE AGUA POR MÁS DE 4 MESES DESPUÉS DEL SISMO POR EL FRACTURAMIENTO DE LOS HIDRANTES QUE ABASTECEN LAS PARCELAS	AGRÍCOLA	MAÍZ	10	TABLA 12-2, PARCELAS 25 Y 26	SISMICIDAD E INUNDACIONES	19.27706731	-98.97424684	502706	2131485
192	1ª CERRADA DE ALELÍ 9, COLONIA SAN ANDRÉS MIXQUIC, TLÁHUAC	20000	PARCELA	FALTA DE AGUA POR MÁS DE 4 MESES DESPUÉS DEL SISMO POR EL FRACTURAMIENTO DE LOS HIDRANTES QUE ABASTECEN LAS PARCELAS	AGRÍCOLA	BROCOLÍ	3	TABLA 12-2, PARCELA 36	SISMICIDAD E INUNDACIONES	19.27722112	-98.97550307	502574	2131502
193	CALZ. INDEPENDENCIA 99, INT. 5, COLONIA SAN ANDRÉS MIXQUIC, TLÁHUAC	30000	PARCELA	FALTA DE AGUA POR MÁS DE 4 MESES DESPUÉS DEL SISMO POR EL FRACTURAMIENTO DE LOS HIDRANTES QUE ABASTECEN LAS PARCELAS	AGRÍCOLA	LECHUGA Y BROCOLÍ	5	TABLA 12-2 PARCELA 45	SISMICIDAD E INUNDACIONES	19.27732967	-98.97623586	502497	2131514
194	CALLEIÓN DE LAS ROSAS 50, COLONIA BARRIO DE SAN MIGUEL, SAN ANDRÉS MIXQUIC, TLÁHUAC	30000	PARCELA	FALTA DE AGUA POR MÁS DE 4 MESES DESPUÉS DEL SISMO POR EL FRACTURAMIENTO DE LOS HIDRANTES QUE ABASTECEN LAS PARCELAS	AGRÍCOLA	ROMERO Y BROCOLÍ	4	TABLA 12-2, PARCELA 42	SISMICIDAD E INUNDACIONES	19.27732967	-98.97623586	502497	2131514
195	CERRADA ABASOLO 8, BARRIO DE SAN AGUSTÍN, TLÁHUAC	10000	PARCELA	FALTA DE AGUA POR MÁS DE 4 MESES DESPUÉS DEL SISMO POR EL FRACTURAMIENTO DE LOS HIDRANTES QUE ABASTECEN LAS PARCELAS	AGRÍCOLA	BROCOLÍ	1	TABLA 12-2, PARCELA 34	SISMICIDAD E INUNDACIONES	19.27722112	-98.97550307	502574	2131502
196	JACAL EN PARCELA TABLA 12-3 EJIDO TLÁHUAC	5000	PARCELA	FALTA DE AGUA POR MÁS DE 4 MESES DESPUÉS DEL SISMO POR EL FRACTURAMIENTO DE LOS HIDRANTES QUE ABASTECEN LAS PARCELAS	AGRÍCOLA	ROMERO	2	TABLA 12-3	SISMICIDAD E INUNDACIONES	19.27712158	-98.97456089	502673	2131491
197	ERMENEGILDO GALEANA #5, COL. BARRIO DE GUADALUPE, TLÁHUAC	10000	PARCELA	AFECCIÓN AL CAMINO DE INGRESO AL EJIDO	AGRÍCOLA	MAÍZ, CEMPASÚCHIL, CALABAZA	6	TABLA 2-4, PARCELA 82, TEQUEZQUITE	SISMICIDAD, GRANIZO, VIENTOS FUERTES	19.26172335	-98.99061705	500986	2129787
198	GUADALUPE TRIGO, MZ. 140, LT. 1112. COL. SAN JOSÉ, TLÁHUAC	6000	PARCELA	AFECCIÓN AL CAMINO DE INGRESO AL EJIDO	AGRÍCOLA	MAÍZ	3	TABLA 2-4	SISMICIDAD, INUNDACIONES	19.26329574	-98.98851387	501207	2129961
199	CALLEIÓN ABASOLO #23, COL. BARRIO DE LA ASUNCIÓN, TLÁHUAC.	4000	PARCELA	AFECCIÓN AL CAMINO DE INGRESO AL EJIDO	AGRÍCOLA	MAÍZ, AVENA, CILANTRO, ZANAHORIA	3	TABLA 2-4, PARCELA 62	SISMICIDAD	19.26401004	-98.99770657	500241	2130040
200	ORIENTE 24, MZ. 172, LT. 1424. COL. SAN JOSÉ, TLÁHUAC.	7000	PARCELA	AFECCIÓN AL CAMINO DE INGRESO AL EJIDO	AGRÍCOLA Y GANADERA	MAÍZ Y GANADO (PORCINO)	3	TABLA 26 PARCELA	SISMICIDAD	19.26368468	-98.99654559	500363	2130004
201	NICOLÁS BRAVO #10, BARRIO SAN MATEO, TLÁHUAC	4500	PARCELA	AFECCIÓN AL CAMINO DE INGRESO AL EJIDO	AGRÍCOLA	FLOR DE CEMPASÚCHIL	5	TABLA 27 PARCELA	SISMICIDAD, GRANIZO, VIENTOS FUERTES	19.26239217	-98.99174944	500867	2129861
202	ACULCO #34, COL. SANTA CRUZ, ACALPIXCA, XOCHIMILCO	5000	PARCELA	AFECCIÓN AL CAMINO DE INGRESO AL EJIDO	AGRÍCOLA	ROSAS Y CEMPASÚCHIL	4	TABLA 27 PARCELA	SISMICIDAD, GRANIZO, VIENTOS FUERTES	19.26274462	-98.99154959	500888	2129900
203	PARCELA 98, EJIDO TEPEZQUITE, BARRIO LA HABANA	5000	PARCELA	AFECCIÓN AL CAMINO DE INGRESO AL EJIDO	AGRÍCOLA	MAÍZ	1	PARCELA 98	SISMICIDAD	19.26233797	-98.99221574	500818	2129855

204	PARCELA 99, EJIDO TEPEZQUITE, BARRIO LA HABANA	6000	PARCELA	AFECTACIÓN AL CAMINO DE INGRESO AL EJIDO	AGRÍCOLA	LECHUGA	5	PARCELA 99, EJIDO TEPEZQUITE, BARRIO LA HABANA	SISMICIDAD, GRANIZO, VIENTOS FUERTES	19.26241027	-98.99232993	500806	2129863
205	GABRIEL HERNÁNDEZ #55, COL. BARRIO LA MAGDALENA, TLÁHUAC	4000	PARCELA	AFECTACIÓN AL CAMINO DE INGRESO AL EJIDO	AGRÍCOLA	MAÍZ	5	TABLA 27, PARCELA 23	SISMICIDAD, GRANIZO, VIENTOS FUERTES	19.26320528	-98.98727676	501337	2129951
206	ERNESTO CORTÁZAR, MZ. 89, LT. 631, SAN JOSÉ	4000	PARCELA	AFECTACIÓN AL CAMINO DE INGRESO AL EJIDO	AGRÍCOLA	MAÍZ	6	TABLA 2-4, PARCELA 8	SISMICIDAD, GRANIZO, VIENTOS FUERTES	19.26176869	-98.99437594	500591	2129792
207	CALLE LUIS ALCARAZ, MZ. 166, LT. 1362, COL. SAN JOSÉ	5000	PARCELA	INUNDACIÓN POR EL SISMO	AGRÍCOLA	MAÍZ, BRÓCOLI Y VERDOLAGA	4	TABLA 15-3, PARCELA 20	SISMICIDAD, GRANIZO, VIENTOS FUERTES	19.26397358	-98.98904673	501151	2130036
208	MZ. 98, LT. 659, COL. SAN JOSÉ, CALLE JUAN MENDOZA	5000	PARCELA	INSUFICIENCIA DE AGUA	AGRÍCOLA	MAÍZ	7	TABLA 12-3, PARCELA 52	SISMICIDAD, INUNDACIONES	19.27872247	-98.98639998	501429	2131668
209	PRIMER CERRADA DE ACAYOTLI 24, MIXQUIC, BARRIO SANTA CRUZ, TLÁHUAC	5000	PARCELA	INSUFICIENCIA DE AGUA POR FRACTURAMIENTO DE HIDRANTES	AGRÍCOLA	VERDOLAGA	5	TABLA 12-3, PARCELA 91	SISMICIDAD, GRIETAS, VIENTOS FUERTES, INUNDACIONES	19.27794473	-98.98060413	502038	2131582
210	CARRETERA MIXQUIC-CHALCO NO.20, BARRIO SANTA CRUZ, TLÁHUAC	10000	PARCELA	INSUFICIENCIA DE AGUA POR FRACTURACIÓN DE HIDRANTES	AGRÍCOLA	VERDOLAGA	5	TABLA 12-3, PARCELA 81	SISMICIDAD, INUNDACIONES	19.27802615	-98.98141307	501953	2131591
211	CALLE ERNESTO CORTÁZAR, ESQ. JUVENTINO ROSAS, MZ. 89, LT. 651, COL. SAN JOSÉ	5000	PARCELA	INSUFICIENCIA DE AGUA	AGRÍCOLA	MAÍZ Y HORTALIZAS	5	TABLA 12-3, PARCELA	SISMICIDAD, INUNDACIONES, VIENTOS FUERTES	19.27912031	-98.98935028	501119	2131712
212	ORIENTE 2, MZ.90 LT. 642, COL. SAN JOSÉ, TLÁHUAC	5000	PARCELA	INSUFICIENCIA DE AGUA POR FRACTURACIÓN DE HIDRANTES	AGRÍCOLA	MAÍZ, CALABAZA Y LECHUGA	4	TABLA 12-3, PARCELA	SISMICIDAD, INUNDACIONES	19.27891234	-98.98766575	501296	2131689
213	CANAL SECO 19, BARRIO DE GUADALUPE, TLÁHUAC	5000	PARCELA	INSUFICIENCIA DE AGUA POR FRACTURACIÓN DE HIDRANTES	AGRÍCOLA	MAÍZ	5	TABLA 12-3, PARCELA 59	SISMICIDAD, INUNDACIONES	19.27865013	-98.98583848	501488	2131660
214	FLORICULTOR #1 SAN LUIS TLAXALTEMACO, XOCHIMILCO D.F.	7500	INVERNADEROS	GRIETAS Y DESNIVELACIÓN DE INVERNADEROS	AGRÍCOLA	PRODUCTOR DE PLANTAS ORNAMENTALES	8	TABLA 27, PARCELA 57, EJIDO SAN PEDRO, TLÁHUAC	SISMICIDAD, HELADAS, VIENTOS FUERTES	19.26366645	-98.99185406	500856	2130002
215	SEGUNDO CALLEJÓN DE GALEANA #9, BARRIO GUADALUPE, TLÁHUAC	5000	PARCELA	AFECTACIÓN AL CAMINO	AGRÍCOLA	CEMPASUCHIL Y MAÍZ	4	TABLA 2-3, TEQUISQUITO, PARCELA 94	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES	19.26217527	-98.99163526	500879	2129837
216	CERRADA NEZAHUALCÓYOTL #15, SAN ANDRÉS MIXQUIC	20000	PARCELA	AFECTACIÓN AL CAMINO Y GRIETAS	AGRÍCOLA	ROMERO Y BRÓCOLI	4	TABLA TEQUISQUITO, PARCELA 65,66,67, 68	SISMICIDAD Y GRIETAS	19.25978921	-98.9884475	501214	2129573
217	PRIMER CALLEJÓN DE ALCANFORES #36, COL. BARRIO CALTONGO, XOCHIMILCO	10000	INVERNADEROS	HUNDIMIENTO Y GRIETAS, HUNDIMIENTO EN LA BASE DEL INVERNADERO Y DESCUADRE DE LA ESTRUCTURA DEL MISMO	PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES	PLANTAS ORNAMENTALES	20	TABLA DE MAGDALENA NORTE, PARCELA 32-8	SISMICIDAD, HUNDIMIENTO Y AGITACIÓN	19.24091008	-98.98986655	501065	2127484
218	GLADIOLAS #8, COL. AMPLIACIÓN TEPEPAN, XOCHIMILCO	11000	INVERNADEROS	INSUFICIENCIA DE AGUA POR FRACTURACIÓN DE RED DE AGUA DE RIEGO	PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES	PLANTAS ORNAMENTALES	10	TABLA 1-3, PARCELA 47	SISMICIDAD, GRIETAS, HUNDIMIENTOS	19.24392855	-98.98917176	501138	2127818
219	CALLE PINOS #50, COL. SAN LUIS TLAXALTEMANCO, XOCHIMILCO	10000	INVERNADEROS	HUNDIMIENTOS Y DESCUADRO DE INVERNADERO	PRODUCTOR DE FLORES ORNAMENTALES	FLORES ORNAMENTALES	5	TABLA EL LLANO	SISMICIDAD, HUNDIMIENTO Y GRIETAS	19.23661713	-98.98725027	501340	2127009
220	CERRADA NEZAHUALCÓYOTL #15, COL. SAN ANDRÉS MIXQUIC	40000	PARCELA	AFECTACIÓN AL CAMINO Y GRIETAS	AGRÍCOLA	ROMERO Y BRÓCOLI	6	TABLA TEQUISQUITO, PARCELA 38-44	SISMICIDAD Y VIENTOS FUERTES	19.25877701	-98.98826677	501233	2129461
221	CERRADA NEZAHUALCÓYOTL #18, SAN ANDRÉS MIXQUIC	20000	PARCELA	AFECTACIÓN AL CAMINO Y GRIETAS	AGRÍCOLA	VERDOLAGAS, ROMERO Y BRÓCOLI	4	TABLA TEQUISQUITO, PARCELA 45-48	SISMICIDAD Y GRIETAS	19.25884028	-98.98844757	501214	2129468
222	AV. SUR DEL COMERCIO #18, SAN JUAN, BARRIO LA SOLEDAD, IXTAYOPAN, TLÁHUAC	11000	PARCELA	GRIETAS, HUNDIMIENTOS	AGRÍCOLA	MAÍZ	4	TABLA LA MAGDALENA	SISMICIDAD, VIENTOS FUERTES, HELADAS Y GRIETAS	19.24103668	-98.99119864	500925	2127498
223	1ª CERRADA TULIPAN #76, BARRIO LOS REYES, TLÁHUAC	5000	PARCELA	FRACTURAMIENTO DE LOS HIDRANTES	AGRÍCOLA	MAÍZ, HORTALIZAS	4	TABLA 14-3, PARCELA 88	SISMICIDAD	19.26832974	-98.9914351	500900	2130518
224	6TA CERRADA DE NICOLÁS BRAVO #66, BARRIO SAN MATEO, TLÁHUAC	5000	PARCELA	AFECTACIÓN AL CAMINO	AGRÍCOLA	MAÍZ	4	TABLA 2-4, PARCELA 93	SISMICIDAD	19.26196757	-98.9970595	500309	2129814
225	AV. TLÁHUAC #124, BARRIO LA ASUNCIÓN, TLÁHUAC	5000	PARCELA	FRACTURAMIENTO DE HIDRANTES	AGRÍCOLA	LECHUGA	4	TABLA 14-3, PARCELA 93	SISMICIDAD, GRIETAS, HUNDIMIENTO	19.26953174	-98.99173957	500868	2130651
226	CALLEJÓN SEVERINO CENCEROS 8, BARRIO DE SAN JUAN, TLÁHUAC	1000	PARCELA	AFECTACIÓN AL CAMINO DE ACCESO	AGRÍCOLA	MAÍZ	2	TABLA 2-4	SISMICIDAD, GRIETAS, HUNDIMIENTO	19.26402812	-98.99841078	500167	2130042
227	AV. TLÁHUAC-CHALCO #138, BARRIO LA MAGDALENA TLÁHUAC	3500	PARCELA	AFECTACIÓN AL CAMINO DE ACCESO	AGRÍCOLA	MAÍZ Y GIRASOL	2	TABLA 26, PARCELA 19	SISMICIDAD, GRIETAS, HUNDIMIENTO	19.26470591	-98.99696429	500319	2130117